



Zastaralé herní prvky k opravení, případně doplnění



Nevyužívaná vodní nádrž u dětského hřiště



Nevhodně osázená nebo nepůvodní vzrostlá zeleň



Nevyhovující nadzemní vedení



Zatrubněný vodní tok

02 ÚZEMNÍ STUDIE VP ORP STŘÍBRO

PROBLÉMOVÝ VÝKRES - POPOV

M:1000

DATUM: ČERVENEC 2017
 FÁZE: ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU PRO KONZULTACE
 OBJEDNATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO
 ZPRACOVATEL: ATELIÉR T-PLAN, s.r.o.
 Ing. Petra Halounová
 Ing. arch. Bohuslava Kolářová
 Ing. Marie Wichsová, Ph.D.

